

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К ХМ (холтеровскому мониторингу)



ЕСЛИ ВАМ ПРЕДСТОИТ ПРОВЕДЕНИЕ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ, ТО НЕОБХОДИМО:

-  В день установки аппарата не записываться на массаж, физиотерапевтические процедуры, рентгенологические исследования.
-  На исследование надеть одежду со свободного края, без декольте (для удобной установки аппарата).
-  Не допускать попадания воды на прибор.
-  Получить результат исследования через 2 рабочих дня после снятия аппарата.